


- Första snittet ska vara grunt. Skär inte igenom allt direkt.
- Kapa gärna 3-5 mm större först och trimma slutmålet sist.
- Använd brädan som stöd för linjen och det första snittet - inte som hård styrning genom hela djupet.


guide - ett rakt snitt

1 Mät upp 60 cm




Mät från långsidan, markera 60 cm och lägg brädan exakt på linjen.

2 Gör första snittet grunt



Skär bara 1-2 cm djupt först. Syftet är att skapa ett rakt spår att följa.

3 Följ samma spår i



Fortsätt lugnt i samma spår tills du går igenom hela skummet. Pressa inte hårt.

4 Kontrollera och trimma vi



Om du lämnat några millimeter extra: trimma sista snittet nu. Märk delen direkt med namn.

Samma princip för alla andra delar -> grunt första snitt -> flera lugna drag -> trimma slutmål sist